

STRUČNÝ POPIS VYKONÁVANÉ ČINNOSTI

Skladová hala F je jednopodlažní objekt, který není vytápěn. Vlastní skladovací plocha tvoří cca 60% plochy skladu, zbývající část skladu tvoří komunikační uličky a volné plochy.

Ve skladu se skladují termoplasty (pevné hořlavé látky) = vstupní suroviny a hotové výrobky (regranuláty plastů). Materiály se skladují na dřevěných a plastových paletách. **Max. výška skladování je 4 metry.** Ve skladu dochází k manipulaci s termoplasty (vyskladňování, zaskladňování, přesun apod.). Dále se ve skladu skladují větší náhradní díly do strojních zařízení.

Ve skladu není trvalá obsluha. Pro manipulaci s materiály se používají **vysokozdvížné motorové vozíky s plynovým pohonem.**

Z hlediska charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti se jedná o činnost:

- v prostoru s nahodilým požárním zatížením **120 kg/m²** a vyšším (hala F $p_n = 1200,16 \text{ kg/m}^2$);
- u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (objekty a zařízení provozů chemické výroby).

Nebezpečí požáru hrozí, není-li dodržován zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, a to zejména uvnitř skladu (ze strany zaměstnanců, dodavatelů, dopravců apod.), a dále při nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti v tomto požárním řádu.

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY LÁTEK

(vč. nejvyššího přípustného množství látek)

Při běžném provozu jsou ve skladu uloženy **termoplasty = tříděný plastový odpad a recyklovaný granulát.** Termoplasty jsou pevné hořlavé látky, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím. Termoplasty jsou uloženy na dřevěných a plastových paletách.

Skladovaný materiál	Název skladované látky	Teplota vzplanutí (°C)	Teplota vznícení (°C)	Výhřevnost (MJ/kg)	Dolní mez výbušnosti prachu (g/m ³)	Max. skladované množství (tun)
Tříděný plastový odpad a recyklovaný granulát	Polystyren	370 - 380	450 - 460	41,5	15	300
	Polypropylen	400 - 410	440 - 450	20,6	60	
	Polyamid	390 - 400	450 - 460	30,6	70 – 100	
	Polyethylen	360 - 370	380 - 390	47	100	
Dřevěné palety	Dřevo	320	NA	14,6	30	8

Chování dřeva při požáru: Při zahřívání do 150 °C ztrácí nejdříve dřevo volnou vlhkost, do 200 °C vodní páru z vlhkosti vázané, k aktivnímu tepelnému rozkladu dochází od 220 °C, hořlavé produkty se tvoří od 280 °C. Teplota vzplanutí se podle druhu dřeva a jeho vlhkosti pohybuje od 250 °C do 350 °C a teplota vznícení v rozmezí 330 – 470 °C. Po vznícení se rozkladem horní vrstva dřeva mění na dřevěné uhlí a dosahuje teploty 400 – 500 °C, čímž nahřívá nižší vrstvu, z níž se uvolňují další těkavé produkty. Při větší vrstvě uhlí (1,5 – 2 cm) se plamen nezatrátí, pouze dochází k jeho roztrhání, protože se tvoří jen nad trhlinami v uhlí, kudy se uvolňují těkavé produkty. Vrstva uhlí má v tomto okamžiku teplotu 700 °C, ale zmenšuje se množství tepla odevzdaného rozkládající se vrstvě. Teprve po vyhoření prchavých látek se plamenné hoření mění na bezplamenné, tato fáze je delší, ale uvolní se se pří ní menší množství tepla. Při hoření dřeva vzniká šedočerný kouř.

Vhodné druhy hasiva (dřevo): voda, pěna, prášek

Chování plastů při požáru: Při hoření se plasty taví, odkapávají (potenciál zapálení níže uloženého hořlavého předmětu nebo materiálu), při hoření vzniká hustý černý dým a mohou vznikat toxicke zplodiny hoření jako oxid uhlíku (CO, CO₂), chlorovodík (HCl), kyanovodík (HCN), nitrily apod.

Vhodná hasiva (plasty): voda se smáčedly, pěna (střední a těžká), prášek

Nevhodná hasiva (plasty): CO₂ (sněhové hasicí přístroje)

Z hořlavých kapalin se ve skladu skladují hydraulické a převodové oleje.

Název skladované chemické látky	Forma	Teplota vzplanutí (°C)	Teplota vznícení (°C)	Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	Meze výbušnosti (% obj.)	Max. skladované množství (litry)
Hydraulické, převodové a teplonosné oleje (obecně)	Kapalina	180 - 275	320 - 355	IV.	0,6 – 6,5	200

Vhodné druhy hasiva: prášek, CO₂

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI K ZAMEZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU S NÁSLEDNÝM POŽÁREM

- Všichni zaměstnanci pohybující se ve skladu musí být seznámeni s právními a ostatními předpisy požární ochrany týkající se všech činností prováděných ve skladu.**
- Všichni zaměstnanci provádějící zaskladňování / vyskladňování materiálů musí být seznámeni s Místním řádem skladů a dodržovat jeho ustanovení vč. **max. skladovací výšky 4 metry**.**
- Zaměstnanci obsluhující zařízení umístěná ve skladu nebo vysokozdvížné motorové vozíky musí být **seznámeni s návody k obsluze a údržbě daného zařízení nebo vysokozdvížného motorového vozíku**, přičemž ustanovení návodů k obsluze daných zařízení musí dodržovat.
- Sklad musí být **označeny bezpečnostními tabulkami**: „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“.
- Ve skladu platí **Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm**.
- Při provádění svářeckých prací je odpovědný zástupce provozovatele povinen stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření ke svařování podle Vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění (nutno **vystavit příkaz písemný pro svařování** nebo k jiným požárně nebezpečným činnostem).
- Prostory ve skladu je nutno **udržovat v čistém stavu**.
- Zřizování provizorních elektrických instalací a používání tepelných zařízení** je povoleno pouze ve výjimečných případech a se souhlasem vedení společnosti, přičemž se musí používat pouze schválená zařízení a instalaci, provoz a údržbu zařízení lze provádět pouze v souladu s technickými podmínkami výrobce nebo dodavatele.
- Veškeré nádoby s hořlavými kapalinami **musí být uloženy na záchytných vanách nebo jiných úkapových podložkách**. Podlaha ve skladu musí být **nepropustná a odolná** vůči skladovaným hořlavým kapalinám. Maximální množství skladovaných hořlavých kapalin nesmí přesáhnout 250 litrů všech tříd nebezpečnosti a 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.
- Všechny obaly, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah dle Nařízení vlády č. 357/2017 Sb. K otevření obalů musí být používány **nejiskřící nástroje**.
- Materiál se smí v prostoru skladu umísťovat tak, aby **nedošlo k zastavění nebo snížení průchodnosti vyznačených únikových cest**, případně k omezení přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie, požárně bezpečnostním zařízením či věcným prostředkům požární ochrany.
- Svítidla musí být vybaveny vhodnými mechanickými kryty**. Minimální povolená vzdálenost svítidel od skladovaných materiálů musí být alespoň 80 cm.
- V požárně nebezpečném prostoru skladů **nesmí být uloženy žádné hořlavé materiály**.
- V celém prostoru skladu smí být používány pouze **elektrické spotřebiče a zařízení, které mají planou elektrickou revizi**. Elektro revize je nutné provádět rovněž pro elektroinstalaci skladu a hromosvody.
- Opravy elektrických zařízení smí **provádět pouze kvalifikované osoby**.
- Výměnu tlakové lahve s propanem u vysokozdvížných motorových vozíků smí provádět pouze osoba seznámená s návodem k obsluze daného vozíku a proškolená k manipulaci s tlakovými Lahvemi na plyny.



SO-960-00/22 POŽÁRNÍ ŘÁD

Sklad termoplastů (hala F)

REMAQ, s.r.o.
IČ: 26920051
tř. Tomáše Bati 1729
765 02 Otrokovice

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTÍ OSOB PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, A TO PRO ZAHÁJENÍ, PRŮBĚHU, PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI

1. **Cizí osoby smí vstupovat do skladu jen v doprovodu zaměstnance společnosti.**
 2. Instalované věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení musí být udržovány **v provozuschopném stavu a pravidelně kontrolovaný odborně způsobilou osobou.**
 3. Elektrické zařízení, spotřebiče a elektroinstalace musí být **pravidelně revidovány** odborně způsobilou osobou.
 4. V případě vzniku požáru je **každý zaměstnanec, který požár pozoruje, povinen tento požár ohlásit** (dle požárně poplachové směrnice) a podle svých možností se podílet na lokalizaci a likvidaci požáru.
 5. Každý požár (byť byl uhašen) musí být ohlášen.
 6. Při ukončení směny zkонтrolují zaměstnanci vypnutí elektrických zařízení a spotřebičů v prostoru skladu.
 7. V případě úniku hořlavých plynů z tlakové lahve zajistí příslušný zaměstnanec vyloučení všech zdrojů zapálení v okruhu nejméně 5 metrů od místa úniku plynu z tlakové lahve a v případě technické závady na tlakové lahvi informuje dodavatelskou organizaci.
 8. Veškeré závady v rámci skladu zejména na elektrických zařízeních, spotřebičích a elektroinstalaci musí být **neprodleně ohlášeny odpovědnému vedoucímu zaměstnanci**, který je povinen sjednat nápravu, příp. neprodleně informovat jednatele společnosti.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEČNÝ POBYT A POHYB OSOB A ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ VOLNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST

Komunikační prostory ve skladu musí být **trvale volně průchodné** tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace či záchranné práce. Průchozí šířka nesmí být zužována provozním zařízením, různými materiály a předměty.

POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Preventivní požární hlídka není na tomto pracovišti zřízena – pokyny pro její činnost nejsou zpracovány (nejsou naplněny podmínky dle § 13 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Průběžný dozor nad plněním podmínek požární bezpečnosti uvedených v tomto požárním řádu provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec (viz níže) a preventivní požární hlídka zřízená pro pracoviště výroby plastových recyklátů, která s objekty skladových hal bezprostředně souvisí.

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Věcné prostředky požární ochrany:

- 11 x přenosný hasicí přístroj práškový – každý o celkové hmotnosti 6 kg hasiva

Požárně bezpečnostní zařízení:

- 2 x nástěnný hydrant typ HS25
 - 5 x nouzové osvětlení
 - 2 x požární dveře s panikovou klikou
 - 3 x paniková klika
 - elektrická požární signalizace
 - 5 x tlačítkový požární hlášič

Výstražné a bezpečnostní značky:

- Zákaz kouření a vstupu s plamenem – *před vstupem do skladu*
 - Nepovolený vstup zakázán – *před vstupem do skladu*
 - Označení el. zařízení (Pozor el. zařízení; Nehas vodou ani pěnovými přístroji)
 - Značení únikových východů a směrů úniku (dle evakuačního plánu)

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC

Odpovědným vedoucím zaměstnancem za sklad termoplastů (hala F) je **Milan Křepelka**.

Otrokovice, 30. června 2022

Zpracoval: Ing. Lukáš Juřenčák
Odborně způsobilá osoba v PO
Katalogové číslo: Š - OZO - 35/2010



Schválil:

Ing. Libor Večeřa
jednatel, REMAQ, s.r.o.

Strana 3/3